

TALOUSARVIOMUUTOSESITYS

INVESTOINTIOHJELMA

HANKE	Pyöräilyliikenteen viitoituksen uudistaminen yhdessä ELY:n kanssa 163904150_00022			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	30 000	-30 000	0	Hanke siirtyi ELY:n toimesta eteenpäin

HANKE	Päällystykset, pohjatöitä vaativat kohteet 163904160_00006			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	120 000	50 000	170 000	Asfalttoinnin yksikkökustannusten merkittävä nousu

HANKE	UUSI HANKE: "Laineenkujan perusparannus-suunnittelu"			
	TA	muutos	muutettu TA	lyhyt selvitys muutoksista
Menot	0	50 000	50 000	Omat suunnitteluresurssit eivät mahdollista tämän suunnittelua

HANKE	Naparannan matonpesupaikan ottoputken uusiminen 163904180_00007			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	60 000	-60 000	0	Hanke siirtyy vuodelle 2025 simpukoiden siirtotarpeen vuoksi

HANKE	Muut välttämättömät nopeasti tehtävät investoinnit 163903750_00005			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	50 000	50 000	100 000	Kaskelotin legionella korjaukset

HANKE	Avo-oja putkitus Hakanpään alueella Finnepäkintiestä eteenpäin ja Finnepäkintien alitus 163904610_00041			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	40 000	11 000	51 000	Alituksen yhteydessä korjattiin myös jätevesiviemäriä ja hulevesiviemäriä rakennettiin enemmän.

HANKE	Yhdysvesijohto Ulvila - Pori 163904610_00022			
	TA	muutos	muutettu TA	selvitys muutoksista
Menot	300 000	50 000	350 000	Teetetyt lisä- ja muutostyöt, sekä peltokorvaukset

HANKE	Putkistoverkon, pumppaamoiden ja venttiiliryhmien korjausinvestoinnit 163904610_00040			
	TA	muutos	muutettu TA	lyhyt selvitys muutoksista
Menot	110 000	40 000	150 000	Pumppaamoiden ja venttiiliryhmien saneerausmäärää kasvatettu. Lisäksi rakennettu lisää hulevesiviemäriä

HANKE	UUSI HANKE: "Varaston energia- ja julkisivuhanke"			
	TA	muutos	muutettu TA	lyhyt selvitys muutoksista
Menot	0	20 000	20 000	Öljynpoltin rikkoutui ja putkia jäätyi. Varastorakennuksen julkisivun korjaus.